

ABL-DIT-B1214_MOKFK Kennfeldkühlung

nicht aufgerufen

DME: Ansteuerung Kennfeldkühlung

Querschleunigungssensor

FUB-FUB-

Schaltplan E36

nicht aufgerufen

HEL0698FB1214_S_E36

FUB-FUB-

DSCIII MK60

nicht aufgerufen

FMH0600001345001

ABL-DIT-B3450_05E30

Querschleunigungssensor

nicht aufgerufen

ABS-DSC: Querschleunigungssensor

Ablauf

11:23:04 - 11:23:34

ABL_DIT_B3450_05E30 - Querschleunigungssensor

Start

Start

G9999_FSLESEN30

Unterablauf

11:23:09 - 11:23:10

ABL_DIT_GISTA_FSLISTE1 - Fehlerspeicherliste lesen

Start

Identifikation_02_s

False

Fehlerdaten werden ausgewertet ...

Bitte warten!

PostActions

Ende Unterablauf

Auswahl_04_s

Auswahl:

1

1 Fehler 5E30

2 Fehler 5E32

3 Testmodul beenden

Fehler_5E30_s

Fehlerursachen:

False