

**Hinweis: Es findet KEINE Untersuchung auf Unfallfreiheit statt.**

**Sehr geehrtes Mitglied,  
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Sichtprüfungen ohne Zerlegen durchgeführt:**

OK = Mittlerer, der Laufleistung und dem Fahrzeugalter entspr. Zustand, Funktion in Ordnung			
Art	Wert	Ergebnis	Bemerkung
<b>Betriebsbremse:</b>			
Bremskraft vorne links / rechts	2181 / 2292 N	OK	Bremskraftdifferenz: 5% (unter 25%)
Bremskraft hinten links / rechts	2519 / 2077 N	OK	Bremskraftdifferenz: 18% (unter 25%)
Bremskraft	71 %	OK	
<b>Feststellbremse:</b>			
Bremskraft links / rechts	1271 / 1711 N	OK	Bremskraftdifferenz: 26% (unter 50%)
Bremskraft	23 %	OK	
<b>Achsdämpfung:</b>			
Achsdämpfung vorne links / rechts	0,27 / 0,26	OK	
Differenz vorne	4%	OK	
Achsdämpfung hinten links / rechts	0,3 / 0,3	OK	
Differenz hinten	0%	OK	
<b>Spurprüfung:</b>			
Spurprüfung vorne: Geradeauslauf	7 mm/m	OK	unter 12 mm/m
Spurprüfung hinten: Geradeauslauf	2 mm/m	OK	unter 12 mm/m

<b>Reifenreifen:</b>			
Reifenprofil	8,0 mm	OK	
Reifen vorne links		OK	Winterreifen empfohlen
Reifen vorne rechts		OK	Winterreifen empfohlen
Reifen hinten links		OK	Winterreifen empfohlen
Reifen hinten rechts		OK	Winterreifen empfohlen
Reifenart	Sommerreifen	geprüft	
Reifengröße	225 / 50 R16 92 Y	geprüft	
Reifenalter	Woche 23, 2018	geprüft	
Reserverad/Notrad/Tirefit		OK	
<b>Beleuchtung:</b>			
Blinker		OK	
Abblendlicht		OK	
Fernlicht		OK	
Bremslicht		OK	
Bremslicht rechts		OK	
Rückfahrscheinwerfer		OK	
Rückleuchte(n)		OK	
Rücklicht		OK	
Kennzeichenbeleuchtung		OK	
Standlicht /Begrenzungsleuchten rechts		geringer Mangel	ohne Funktion
Scheinwerfer/Verglasung		OK	
<b>Sicherheit/Innenraum:</b>			
Hupe		OK	
Lenkradschloss		OK	
Warndreieck		OK	
Anmerkung			Gurtführung am Fahrersitz gebrochen.
<b>Scheibenwischer/-Wascher:</b>			
Scheibenwischer vorne		OK	
Waschanlage vorne		geringer Mangel	Düsen verstopft Düsen verstellt
<b>Batterie:</b>			
Batteriekabel		OK	
Sichtprüfung		OK	
Befestigung		OK	
<b>Bremsflüssigkeit:</b>			
Bremsflüssigkeit		OK	demnächst erneuern
Siedepunkt	186 °C	OK	min. 180°C



OK = Mittlere, der Laufleistung und dem Fahrzeugalter entspr. Zustand, Funktion in Ordnung			
Art	Wert	Ergebnis	Bemerkung
<b>Sichtprüfung:</b>			
Öl		OK	
Keilriemen/Rippenriemen		OK	
Elektrische Leitungen/Verkabelungen		OK	
Ansaugluftvorrichtung		OK	
Motorraumdämmmatten		OK	
Innenraum		geringer Mangel	Gebrauchsspuren Verkleidung(en) locker/beschädigt
Lackierung		geringer Mangel	diverse Reparaturspuren diverse Bearbeitungsspuren Gebrauchsspuren diverse Kratzer Delle(n) diverse Nachlackierungen ggf. durch Gutachten prüfen lassen
<b>Kühlung:</b>			
Schläuche/Leitungen/Schellen		OK	
Kühlmittel		OK	auffüllen
<b>Bremsanlage:</b>			
Feststellbremse		OK	
Funktion		OK	
Bremsleitungen		schwerer Mangel	stark angerostet
Bremsschläuche vorne links		geringer Mangel	porös
Bremsschläuche vorne rechts		geringer Mangel	porös
Bremsscheiben hinten		geringer Mangel	angerostet Tragbild
Bremsbeläge		OK	
<b>Lenkung:</b>			
Spurstange/-kopf		OK	
Leitung/Schläuche		geringer Mangel	undicht
<b>Achsaufhängung:</b>			
Traggelenk		OK	
Koppelstange hinten links		geringer Mangel	
Koppelstange hinten rechts		geringer Mangel	
Stabilisator		OK	
Querlenkerbuchsen unten vorne links		geringer Mangel	rissig/porös
Querlenkerbuchsen unten vorne rechts		geringer Mangel	rissig/porös
Hinterachsliager		OK	
Achsträger hinten		geringer Mangel	diverse Achsteile angerostet
Anmerkung			Buchsen Stabi HA rissig

OK = Mittlerer, der Laufeistung und dem Fahrzeugalter entspr. Zustand, Funktion in Ordnung

Art	Wert	Ergebnis	Bemerkung
<b>Federbein:</b>			
Dom-/Federbeinlager		OK	
Radlager		OK	
Feder		OK	
Stoßdämpfer vorne links		geringer Mangel	Anschlagpuffer porös
Stoßdämpfer vorne rechts		geringer Mangel	Anschlagpuffer porös Anschlagpuffer rissig
<b>Getriebe:</b>			
Ölverlust		geringer Mangel	schwitzig
Motor-/Getriebeaufhängung		geringer Mangel	porös
Differential		OK	
<b>Kardanwelle/Gelenkwelle:</b>			
Achsmanschette		OK	
Antriebswelle hinten		OK	
Hardyscheibe vorne		OK	
<b>Motor: Ölverlust</b>		schwerer Mangel	verölt - waschen, prüfen tropft - waschen, prüfen
<b>Kraftstoffanlage:</b>			
Leitungen		schwerer Mangel	stark angerostet
Kraftstofffilter		OK	
Kraftstoffbehälter		geringer Mangel	Tankbänder rostig
<b>Abgasanlage:</b>			
Haltegummis		OK	
Wärmeschutzblech		OK	
Hauptschalldämpfer/Rohr		geringer Mangel	angerostet Aussenhülle durchgerostet
Endschalldämpfer/Rohr		OK	angerostet
<b>Fahrzeug unten:</b>			
Rahmen/Holme		OK	
Bodenblech		geringer Mangel	aufgesessen
Unterbodenschutz		OK	
Schweller links		geringer Mangel	angerostet
Schweller rechts		geringer Mangel	angerostet
Einstieg		OK	
<b>Fahrzeug Seite:</b>			
Stehblech/Radhäuser		OK	
Kotflügel/Radläufe		OK	
Tür		OK	
<b>Fahrzeug vorn/hinten:</b>			
Stoßfänger hinten		geringer Mangel	Spaltmaße ungenau
Haube/Deckel		OK	
Anmerkung			HU 03-2019 fällig
<b>Dach/Verdeck:</b>			

OK = Mittlere, der Lauflistung und dem Fahrzeugalter entspr. Zustand, Funktion in Ordnung

Art	Wert	Ergebnis	Bemerkung
<b>Verglasung/Spiegel:</b>			
Außenspiegel		OK	
Innenspiegel		OK	
Frontscheibe		geringer Mangel	Diverse Steinschläge
<b>Fahrzeug Seite:</b>			
Kotflügel/Radläufe hinten links		geringer Mangel	angerostet
Kotflügel/Radläufe hinten rechts		geringer Mangel	angerostet

**Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!**  
**Ihr ADAC Hansa e. V.**

Es gelten die in der Prüfstation ausgehängten Geschäftsbedingungen.