

FEHLERSPEICHER L E S E N

Datum: 05/25/17 10:21:16
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variante: MS420DS0

ERGEBNIS: 4 Fehler im Fehlerspeicher !

79 Ansteuerung Lambdasondenheizung nach KAT Bank 1

Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40

Motordrehzahl 992.00 1/min
Last 125.28 mg/Hub
Lambda-Sondenspannung Nachkatsonde Bank 0.42 V
Temperatur Kuehlwasser 92.25 Grad C
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.10 h

Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Fehlercode: 4F 74 01 28 1F 17 55 BB 84 43

61 Ansteuerung Lambdasondenheizung nach KAT Bank 2

Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40

Motordrehzahl 992.00 1/min
Last 125.28 mg/Hub
Lambda-Sondenspannung Nachkatsonde Bank 0.42 V
Temperatur Kuehlwasser 92.25 Grad C
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.10 h

Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Fehlercode: 3D 74 01 28 1F 17 55 BB 84 43

215 Signal Lambdasonde Nach-Kat Bank 1 kein Signal

Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler: 40

Motordrehzahl 2528.00 1/min
Last 76.26 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 96.00 Grad C
Lambda-Sondenspannung Nachkatsonde Bank 0.42 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.10 h

CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler

Fehlercode: D7 B4 02 28 4F 0E C0 55 84 43

216 Signal Lambdasonde Nach-Kat Bank 2 kein Signal

Fehlerhäufigkeit: 2

Logistikzähler: 40

Motordrehzahl	2528.00	1/min
Last	76.26	mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser	96.00	Grad C
Lambda-Sondenspannung Nachkatsonde Bank	0.42	V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.10	h

CARB-Fehler

Fehler nach Entprellung gespeichert

Fehler momentan nicht vorhanden

sporadischer Fehler

Fehlercode: D8 B4 02 28 4F 0E C0 55 84 43
