

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:	
* Feststellbremse Wirkung nicht vorhanden rechts (EM)	zu beheben
* Spurstange links innen und rechts innen Gelenk ausgeschlagen (EM)	zu beheben
✓ Abblendlicht links und rechts Einstellung zu niedrig (EM)	beheben
✓ Abblendlicht links Einstellung zu weit nach rechts (EM)	beheben
* Querlenker 1. Achse links und rechts Lagerung ausgeschlagen (EM)	zu beheben
* Traggelenk / Führungsgelenk 1. Achse links und rechts ausgeschlagen (EM)	zu beheben

Mängel wurden um 15:00 Uhr festgestellt
Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die noch nicht behobenen Mängel von einer Fachwerkstatt beseitigen.