

Rechnung

BMW Service

Leistungsdatum : 02.06.16

Fahrz.Nr.	Modell/Typ	Fahrg.-Nr./Ersatznr.	km / HU	angen./ausgef.
	CJ31	WBACJ31020LD44874	115088	
	Z3 Roadster 2.8	11.12.97	4 16	

AW-/ET-Nummer	Bezeichnung	Menge AW/Std	E-Preis	Gesamt
5111157	Stoßfängerverkleidung vorn ersetzen	11		116,60
5111511	Stoßfänger-Mittelteil vorn ersetzen	2		21,20
5111658	Unterlage für polizeiliches Kennzeichen ersetzen	1		10,60
5199000	Stossdämpfer Stossfänger vorn links ersetzen	2		21,20
5199000	Kennzeichen hinten ab- und anbauen	1		10,60
6312801	Scheinwerfer links aus- und einbauen	9		93,60
51111908077	Spreizniet d = 6mm	16	0,20	3,20
51118397511	Träger	1	136,90	136,90
51118397512	Unterlage	1	31,90	31,90
51118399201	Pralldämpfer vorne links	1	87,50	87,50
51118400160	Verkleidung Stossfänger gründiert vorn	1	333,30	333,30
63122493725	Scheinwerfer links, Blinker weiss	1	830,26	830,26
64111364257	Federmutter	20	0,20	4,00
67168389947	Leuchtweitenversteller	1	75,09	75,09
FT9800701	Kennzeichen	1	40,00	40,00
Zwischensumme				1815,95
9968019	Stoßfänger vorn lackieren	45		477,00
9968019	Lackmaterial Stufe 2 AW 9968019, 103 dm2	103	1,05	108,15
FT9999900	Konstanter Lack- material Verbrauch	1	16,63	16,63
Zwischensumme				601,78

19,00% MwSt von 2417,73 = 459,37

Gesamt Lohn	EUR	750,80
Gesamt Teile	EUR	1666,93
Gesamt Steuer	EUR	459,37
Endsumme	EUR	2877,10

Zahlbar sofort, ohne Abzug!