


## Glühlampenwechsel in der Mittelkonsole

Teile Nummer 61 13 8 353 797

Benötigte Menge 2 Stück


Preis für beide € 8,21 inkl. MwSt.

Blenden 1 von den Schrauben abnehmen und Schrauben lösen und zur Seite legen.



Positionen der Lampen

Leuchte sitzt senkrecht und muss nach unten herausgezogen werden, dazu linke Seitenverkleidung vorsichtig leicht anheben und von hinten mit der Spitzzange herausziehen.



Lampenfassung von hinten mit Spitzzange herausziehen dazu die rechte Seitenverkleidung vorsichtig leicht anheben.